
VIRS: 0+18.90
H=61.66
R=700.00
VIRS: 0+37.31
H=62.14
R=730.00
VIRS: 0+96.02
H=62.52
R=500.00
VIRS: 1+42.36
H=60.93
R=1800.00
VIRS: 2+81.70
H=61.42
R=3700.00
LS: 0+13.12
H=61.61
LB: 0+24.68
H=61.61
LS: 0+30.19
H=61.96
LB: 0+44.43
H=62.19
LS: 0+88.78
H=62.46
LB: 1+08.25
H=62.17
LS: 1+08.17
H=62.11
LB: 1+76.56
H=61.05
LS: 2+56.20
H=61.33
1+37.68
1+84.50
2+07.92
2+20.00
2+55.68
2+45.13
urb.1
urb.2
2,97%
0,65%
0,46%
0,35%
2,0
60,2
59,1
1,5
63.0
62.0
61.0
60.0
59.0
58.0
0+00
0+05
0+10
0+15
0+20
0+25
0+30
0+35
0+40
0+45
0+50
0+55
0+60
0+65
0+70
0+75
0+80
0+85
0+90
0+95
1+00
1+05
1+10
1+15
1+20
1+25
1+30
1+35
1+40
1+45
1+50
1+55
1+60
1+65
1+70
1+75
1+80
1+85
1+90
1+95
2+00
2+05
2+10
2+15
2+20
2+25
2+30
2+35
2+40
2+45
2+50
2+55
2+60
2+65
2+70
2+75
2+80
2+85
2+90
2+95
3+00

| | | |